

岡田区 側溝（水路）




状況	側溝に蓋がないため、過去に小学生が自転車に乗っていて転落したことがある。
対策	今後対策実施予定。

対策前



本郷区 みのりの橋の東側交差点



状況	自動車の通行量が多く危険である。
対策	<ul style="list-style-type: none">・道路標示や看板等を設置し、自動車への注意喚起を行う。・道路表示や白線を設置し、横断者への注意喚起を行った。・横断のための待避所を整備する。・児童生徒へ交通指導、通学指導を行った。

対策前




本郷区 なごみ診療所前道路（クオール薬局～あみ～シャン）

状況	防犯灯がない。
対策	近くのアミ～シャン大飯の外灯の照度が高いため、防犯灯の設置は行わない。

現地状況



本郷区 妙見山沿い道路



状況	山から枝や石が落ちてきており危険。（私有地）
対策	児童生徒へ通学時に山から離れた部分を通るよう指導した。
現地状況	
	




尾内区～本郷区 区内の道

状況 道路が狭く、自動車も通るため危険

対策 ハンプや道路看板の設置を検討する。

対策前



本郷区 本郷小学校前バス停から農道へ降りる坂道



状況	通学路の坂道に柵がなく危険	
対策	柵を設置した。	
	対策前	対策後
		

万願寺区 佐分利地区県道沿い歩道

状況

自転車通学路にアスファルトの割れ目による段差がある。

対策

路面割れ目及び段差修繕実施。

対策前



対策後



岡安区 佐分利地区県道沿い歩道

状況 自転車通学路にアスファルトの割れ目がある。

対策 路面修繕実施。

対策前

対策後



鹿野区 鹿野中継局裏の道路

状況 防犯灯が不足しており暗い。

対策 防犯灯を設置した。

対策前



対策後



鹿野区 佐分利小学校と、バス停近くの駐車場の間の道路

状況	防犯灯が不足しているため暗い。
対策	防犯灯は必要数設置されているため、現状維持とする。

現地状況



久保区 県道から久保集落の入り口の高速道路高架下道路



状況	防犯灯が点灯していないため暗い。	
対策	防犯灯の灯器具の取替修繕実施済	
	対策前	対策後
		

名田庄坂本区 朝比集落への道

状況 集落へ続く道路に防犯灯がなく暗い。

対策 近くの国道に防犯灯が設置されており、照度が高いため、現状維持とする。

現地状況



名田庄中区 妙心寺～中公民館周辺

状況 集落内の防犯灯が点灯しないものが多く暗い。

対策 防犯灯の灯器具の取替修繕実施済

対策前



対策後



名田庄小倉畑区 小倉畑集落入口付近の坂道

状況 下校時には急な登坂になり、防犯灯の点灯もなく危険

- 対策
- ・通学路をゆるやかな道路に変更
 - ・変更後の通学路に防犯灯を設置した。

対策前

対策後



通学路をこの道路に変更



名田庄下区 国道沿い歩道

状況

自転車の通学路の歩道の切れ目の段差が大きい箇所がある。

対策

歩道の切れ目の段差は確保する必要があるため、生徒に通学指導を行った。

現地状況



名田庄小倉区 小倉バス停前横断歩道付近

状況	国道のカーブ部分であり、バス停や横断歩道があるが交通量が多く危険である。
対策	今後、外灯設置を実施する。
対策前	
	

